

鹤壁市综合性文化服务中心

灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目

竣工验收报告

报告编号: KPJC-2023-092701



科平检测
KEPINGJIANCE

河南科平工程检测咨询有限公司

2023 年 09 月



鹤壁市综合性文化服务中心
灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目

竣工验收报告

鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书
工程名称： 屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目
建设单位： 浚县文化广电和旅游局
验收单位： 河南科平工程检测咨询有限公司
验收日期： 2023 年 09 月 26 日
报告日期： 2023 年 09 月 27 日

鹤壁市综合性文化服务中心

灾后重建项目--淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目

竣工验收报告

主要验收人： 方祖勇 毛红彦

报告编写人： 毛红彦

报告审核人： 李恒森

报告批准人： 王利平

注 意 事 项

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 报告无本单位公章无效；
3. 本报告的复印件未重新加盖公章无效；
4. 本报告无检测、审核、批准人签字、无骑缝章均无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后十五日内向本单位书面提出，逾期不再受理。

检测单位：河南科平工程检测咨询有限公司

通信地址：封丘县城南干道 177 号

邮政编码：453300

联系电话：0373-5950358

联 系 人：李贝贝

目录

一、竣工验收工作概况	1
二、项目基本情况	2
三、竣工验收结论	3
四、部分现场检测图片	4

一、竣工验收工作概况

1、参加验收有关单位

建设单位：浚县文化广电和旅游局

验收主持单位：河南科平工程检测咨询有限公司

设计单位：河南城乡建筑设计院有限公司

施工单位：河南尊瀛建筑工程有限公司

监理单位：河南中天工程监理有限公司

2、验收依据：

《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

《建筑工程施工质量评价规范》（GB/T50375-2016）；

《工程测量标准》（GB50026-2020）；

《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621-2010）；

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB/T50205-2020）；

《淇河书屋》设计图纸

3、验收时间：2023 年 09 月 26 日

4、验收方法：

4.1、全面核实，通过对文件资料、建成工程进行室内和实地全面查验，核实建设任务完成情况、工程质量情况等；

4.2、综合评价，通过核查档案资料、现场检测，对项目工程进行客观评价。

4.3、检测仪器设备

检测使用仪器设备

项次	仪器名称	型号	数量	状态
1	钢卷尺	5m、50m	2 把	良好
2	工程检测组合工具	JZC-D	1 套	良好
3	吊线	/	1 个	良好

二、项目基本情况

1、项目地点

该项目位于鹤壁市浚县。

2、工程概况

该项目建筑面积约 138.93 m²，结构形式：钢框架

3、现场检测情况



现场检测表 1

项目名称		鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目--淇河书屋 青莲站、淇河书屋粮仓站项目		
项目内容		淇河书屋		
序号	名称	检查内容及标准	检查结果	备注
		技术标准		
1	钢柱轴线垂直度	$H/1000$, 且不大于 25mm	合格	
2	构件涂层	无气泡、无漏涂、无脱落	合格	
3	标高	$\pm H/1000$, 且不大于 20mm	合格	
4	构件连接	无松动脱落	合格	
5	地面平整度	$\leq 4\text{mm}/2\text{m}$	合格	
6	幕墙玻璃	表面平整、洁净、颜色一致、无污染	合格	
7	竖缝及墙面垂直度	$\leq 10\text{mm}$	合格	

三、竣工验收结论

该项目工程经专业技术人员现场查验,工程量与工程质量综合评定为合格。

四、部分现场检测图片







竣工验收单

工程名称	鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目-淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目二标段		
建设单位	浚县文化广电和旅游局	监理单位	河南中天工程监理有限公司
施工单位	河南尊瀛建筑工程有限公司	第三方验收单位	河南科平工程检测咨询有限公司
工程造价	518300.00 元	建设地点	浚县黎阳路西段
开竣工日期	2023年4月14日-2023年6月13日	质量要求	合格
验收申请日期	2023年9月12日	验收日期	2023年9月26日
工程内容	本项目为鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目-淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目二标段,主要施工包括土石方工程,砌筑工程钢筋混凝土工程,保温、隔热、防腐工程,金属结构、门窗工程,楼地面装饰、墙柱面装饰与隔断、幕墙、天棚吊顶工程,现已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。		
竣工条件具备情况	项 目 内 容	施工单位自查情况	
	完成设计和合同约定的工程内容	已完成	
	工程技术资料	整理齐全	
	总体工程质量(实体、功能、观感)	合格	
施工单位意见	我单位施工的鹤壁市综合性文化服务中心灾后重建项目-淇河书屋青莲站、淇河书屋粮仓站项目二标段已于2023年6月12日按照合同及相关要求完工,自检合格。 施工单位(签章): 河南尊瀛建筑工程有限公司 项目经理: 王敬喜 2023年9月12日		
监理单位意见	监理单位(签章): 河南中天工程监理有限公司 项目总监: 张永平 2023年9月14日		
第三方验收单位	验收单位(签章): 河南科平工程检测咨询有限公司 项目负责人: 王利军 2023年9月26日		
建设单位意见	建设单位(签章): 浚县文化广电和旅游局 项目负责人: 张永平 2023年9月28日		